

Datenblatt Transfertemperaturen

Chromablast - Baumwolltransfer

- Temperatur: 190°C - 200°C (bitte Silikonmatte verwenden)
- Druck: mittel - stark
- Zeit: 40 - 50 Sekunden (heiß abziehen)

Flockfolie

- Temperatur: 170°C - 185°C
- Druck: leicht - mittel
- Zeit: 25 Sekunden

Sublimationsflock

- Temperatur: 195°C
- Druck: leicht - mittel
- Zeit: 20 Sekunden

Flexfolie

- Temperatur: 160°C - 170°C
- Druck: mittel - hoch
- Zeit: 25 Sekunden

Sublimationsflex

- Temperatur: 180°C - 195°C
- Druck: mittel - hoch
- Zeit: 10-35 Sekunden

Sublimation auf Keramiktassen

- Temperatur: 200°C
- Druck: mittel - hoch
- Zeit: 150-180 Sekunden

Sublimation auf Fliesen

- Temperatur: 200°C
- Druck: hoch
- Zeit: 120-140 Sekunden (je nach dicke des Materials)

Sublimationspuzzle

- Temperatur: 200°C
- Druck: wenig - mittel
- Zeit: 25 Sekunden

Sublimations-Mousepad

- Temperatur: 200°C
- Druck: mittel
- Zeit: 20-40 Sekunden

Sublimation auf Textilien

- Temperatur: 200°C
- Druck: mittel - hoch
- Zeit: 30 - 50 Sekunden

Sublimation auf Metallplatten

- Temperatur: 200°C
- Druck: hoch)
- Zeit: 10 - 50 Sekunden (je nach Dicke des Materials)

Inkjet Flex (bedruckbar)

- Temperatur: 155°C - 165°C
- Druck: Mittel (3,5 bar)
- Zeit: 17 - 20 Sekunden